

**Zukunfts-Check Dorf
Ortsgemeinde Roth bei Prüm**

Legende

Gebäudezustand

- gut
- mittel
- schlecht
- keine Angabe

Sonstige Angaben


- Denkmal

Ortsbild prägende Gebäude

- Ortsbild prägendes Gebäude

Gebäudeleerstand

- Leerstand




Kobscheid

Forsthaus Schneifel

©GeoBasis-DE / L.VermGeoRP 2016, d-id-by-2-0, <http://www.hermgeo.rp.de> [Daten bearbeitet]

Themenkarte Gebäudezustand



Mußstab: 1:2000
Datum: 08.07.2021

Bearbeitung:
Katharina Scheer (M.A.)