


Wallersheim



Wolfswasen




Schank Gellberg




Jagdhaus Meerkatz



nord-westlich von Wickenseifen



Wickenseifen Hundsberg




Zukunfts-Check Dorf Ortsgemeinde Wallersheim

Legende

- Gebäudezustand**
- gut
 - mittel
 - schlecht
 - keine Angabe
- Sonstige Angaben**
- Denkmal
 - Leerstand
 - Teilleerstand

©GeoBasis-DE / L/VermGeoRP 2016, dl-de/by-2.0, <http://www.hermgeo.rlp.de> [Daten bearbeitet]

Themenkarte Gebäudezustand



Mußstab: 1:2000
 Datum: 02.12.2019
 Bearbeitung:
 Katharina Scheer (M.A.)

